

BOLETÍN TÉCNICO / CAMPAÑA DE SERVICIO

Servicio Proactivo – Enfriador de Aceite

Fecha de emisión: 28/02/2025

Modelo afectado: JS8

Motor: 1.5 TGDI

Sistema: Lubricación / Enfriador de aceite

Tipo de acción: Servicio proactivo

1. Antecedentes

Durante el seguimiento técnico de campo se detectaron casos puntuales de mezcla de aceite y agua en el motor en vehículos equipados con motor 1.5 TGDI.

2. Descripción del problema

En las unidades afectadas puede producirse **mezcla de aceite y refrigerante**, lo cual compromete el correcto funcionamiento del motor y puede generar daños si no se corrige oportunamente.

3. Análisis técnico

Se determinó que la condición mencionada está asociada a una **falla en el enfriador de aceite**, provocando comunicación entre los circuitos de lubricación y refrigeración.

4. Medidas de corrección

Se deberá realizar el **reemplazo del enfriador de aceite**, siguiendo el procedimiento técnico establecido por fábrica.

5. Observaciones

- Acción de carácter **preventivo/correctivo**.
- La intervención deberá efectuarse exclusivamente en la **Red de Servicios Autorizados**.

6. Chasis involucrados:

LJ166A255S4001109	LJ166A256S4001121
LJ166A253S4001108	LJ166A252S4001116
LJ166A254S4001411	LJ166A254S4001117
LJ166A253S4001111	LJ166A257S4001113
LJ166A251S4001110	LJ166A250S4001115
LJ166A255S4001112	LJ166A252S4001133
LJ166A253S4001125	LJ166A250S4001132
LJ166A251S4001124	LJ166A250S4001129
LJ166A255S4001126	LJ166A257S4001127
LJ166A25XS4001123	LJ166A259S4001128
LJ166A258S4001122	