

BOLETÍN TÉCNICO / CAMPAÑA DE SERVICIO

Servicio Proactivo – Reemplazo de Tubo Termocontraíble

Fecha de emisión: 26/09/2025

Modelo afectado: JS8 Pro

Sistema: Instalación eléctrica / Protección de cableado

Tipo de acción: Servicio proactivo

1. Antecedentes

Durante las inspecciones técnicas se identificó la necesidad de reemplazar un componente de protección del sistema eléctrico en determinadas unidades del modelo JS8 Pro.

2. Descripción del problema

En los vehículos involucrados, el **tubo termocontraíble** no cumple adecuadamente su función de protección, por lo que requiere ser reemplazado para asegurar la correcta aislación y durabilidad del cableado.

3. Análisis técnico

Se determinó que el inconveniente está relacionado con un **problema en el repuesto**, lo que puede afectar la protección del sistema eléctrico si no se corrige oportunamente.

4. Medidas de corrección

Se deberá realizar el **reemplazo del tubo termocontraíble**, conforme al procedimiento técnico establecido.

5. Observaciones

- Acción de carácter **preventivo/correctivo**.
- La intervención deberá efectuarse exclusivamente en la **Red de Servicios Autorizados**.

6. Chasis involucrados:

LJ166A25XS4000912	LJ166A259S4001419
LJ166A256S4000910	LJ166A257S4001418
LJ166A25XS4000909	LJ166A255S4001417
LJ166A257S4000981	LJ166A257S4001421
LJ166A259S4000982	LJ166A256S4001605
LJ166A256S4001118	LJ166A258S4001606
LJ166A258S4001119	LJ166A25XS4001607
LJ166A259S4001114	LJ166A25XS4001655
LJ166A254S4001120	LJ166A252S4001648
LJ166A254S4001134	LJ166A251S4001656
LJ166A251S4001107	LJ166A250S4001650
LJ166A259S4001131	LJ166A254S4001652
LJ166A257S4001127	LJ166A257S4001659
LJ166A257S4001113	LJ166A252S4001651
LJ166A255S4001126	LJ166A258S4001654
LJ166A254S4001117	LJ166A254S4001649
LJ166A256S4001121	LJ166A255S4001661
LJ166A250S4001115	LJ166A257S4001662
LJ166A259S4001128	LJ166A253S4001660
LJ166A250S4001132	LJ166A255S4001658
LJ166A258S4001122	LJ166A253S4001657
LJ166A257S4001130	LJ166A256S4001653
LJ166A250S4001129	LJ166A251S4003293
LJ166A255S4001112	LJ166A250S4003298
LJ166A25XS4001123	LJ166A255S4003295
LJ166A253S4001111	LJ166A259S4003297
LJ166A252S4001116	LJ166A253S4003294
LJ166A253S4001125	LJ166A258S4003288
LJ166A251S4001124	LJ166A257S4003296
LJ166A253S4001108	LJ166A256S4003287
LJ166A252S4001133	LJ166A25XS4003289
LJ166A251S4001110	LJ166A25XS4003292
LJ166A255S4001109	LJ166A256S4003290
LJ166A254S4001408	LJ166A258S4003291
LJ166A256S4001409	LJ166A255S4003300
LJ166A252S4001410	LJ166A252S4003299
LJ166A254S4001411	LJ166A259S4003302
LJ166A253S4001416	LJ166A252S4003304
LJ166A255S4001420	LJ166A250S4003303
LJ166A259S4001422	LJ166A257S4003301